

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад общеразвивающего вида № 12 «Золушка»  
города Новошахтинска

исх. № 64  
от 24.04.2018г.

И.о. заместителя начальника  
Таганрогского территориального отдела  
по государственному энергетическому надзору  
Северо — Кавказского управления Ростехнадзора  
Щуркову А.В.

М.А. Семковой  
Заведующего МБДОУ д/с № 12

Информация МБДОУ д/с № 12

о принятых мерах по устранению причин и условий,  
способствовавших совершению административного правонарушения ответственность за  
которое предусмотрена ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных  
правонарушениях:

«Нарушение правил использования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации  
топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения,  
содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его  
переработки», а именно «Правил технической эксплуатации электроустановок  
потребителей», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 года № 6,  
зарегистрированного Минюстом России от 22.01.2003 года № 4145 (далее по тексту —  
ПТЭЭП); «Правил устройства электроустановок», утвержденных приказом Минэнерго  
России от 08.07.2002 № 204 (далее по тексту — ПУЭ):

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Выполнено
1	2	3	4
1.	На дверях ВРЩ-0,4 кВ 1 этажа не нанесены надписи наименований отходящих присоединений	ПТЭЭП п.2.2.20	На дверях ВРЩ-0,4 кВ 1 этажа нанесены надписи наименований отходящих присоединений
2.	ВРЩ-0,4 кВ «Кухни» не укомплектован диэлектрическим ковриком	ПТЭЭП п.1.2.	ВРЩ-0,4 кВ «Кухни» укомплектован диэлектрическим ковриком
3.	На дверях ЩО 1 и 2 этажей не нанесены надписи наименований отходящих присоединений	ПТЭЭП п.2.2.20	На дверях ЩО 1 и 2 этажей нанесены надписи наименований отходящих присоединений
4.	Открыто проложенные заземляющий проводник, при выходе из здания Кухни не защищены от коррозии.	ПТЭЭП п.2.7.7.	Составлен договор № 09 от 05 апреля 2018г. с ООО «Динамика» на сумму 57979,00 рублей. Замечание устранено.

5.	Моечные поддоны (металлические раковины, ванна) помещения пище приготовления не присоединения к системе уравнивания потенциалов.	ПУЭ п.7.1.88	Замечания устранены.
6.	Металлический корпус ящика «Печь» не присоединен к сети заземления при помощи отдельного заземляющего проводника.	ПТЭЭП п.2.7.6	
7.	Электрические соединения электропроводки при выходе из ВРЩ-0,4 кВ Кухни выполнено скруткой.	ПУЭ п.2.1.26-2.1.28	
8.	Приказом от 09.01.2018 г № 3 назначен ответственный за электрохозяйство не имеющий группу по электробезопасности IV до 1000 В.	ПТЭЭП пп. 1.2.3,1.2.7,1.4.28	Ответственный за электрохозяйство проходит обучение на группу по электробезопасности IV до 1000 В.
9.	Электроустановки не укомплектованы в полном объеме испытанными электроразличными средствами (диэлектрическими перчатками, двухполюсным указателем напряжения, диэлектрическим ковриком, комплектом плакатов по электробезопасности) согласно приложения 8 Инструкции по П и СЗИвЭ)	ПТЭЭП п.1.2.2	Комплект плакатов по электробезопасности — приобретен.  Электроустановки не укомплектованы в полном объеме испытанными электроразличными средствами (диэлектрическими перчатками, двухполюсным указателем напряжения, диэлектрическим ковриком) согласно приложения 8 Инструкции по П и СЗИвЭ) — будут укомплектованы по мере финансирования. Заявка на финансирование дана в Управление образования Администрации города Новошахтинска

Заведующий МБДОУ д/с № 12



М.А. Семкова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430285

Владелец Марина Александровна Семкова

Действителен с 15.04.2024 по 15.04.2025